

# Garanties d'origine - Titulaires de compte

Pour émettre, transférer ou utiliser des garanties d'origine en France, il est nécessaire de devenir Titulaire de compte du Registre National des Garanties d'Origine Povernext.

## Enregistrement et liste

Procédure d'enregistrement des titulaires de comptes :

Les grandes étapes pour adhérer au registre des garanties d'origine de Povernext sont les suivantes :

1. Téléchargez le formulaire d'adhésion, le Protocole du Domaine et le contrat disponibles en bas de cette page,
2. Remplissez le formulaire d'adhésion en y renseignant :
  - Les données sur votre société,
  - Les données sur les contacts « administrateur » qui disposeront de l'ensemble des droits sur le Registre des Garanties d'Origine,
  - Les réponses aux questions demandées pour mieux connaître votre société.
3. Ce formulaire doit ensuite être signé par un représentant légal de votre entité (ou par un signataire ayant reçu les pouvoirs d'un représentant légal).
4. Renvoyez au département Admission :
  - le formulaire d'adhésion signé,
  - les pièces justificatives demandées dans le formulaire d'adhésion,
  - le contrat d'adhésion signé en deux exemplaires.

Dès que les dossiers sont complets, vous recevrez par courrier recommandé adressé au contact principal le contrat signé par Povernext, les identifiants de connexion ainsi que les clés d'identification physique pour chaque contact pour lequel un accès électronique a été requis.

Téléchargements:

- Dossier d'adhésion
- Conditions générales
- Protocole du domaine